


Nr SI.0003.16.2023



Racibórz, dnia 12.06.2023 r.

**Wg rozdzielnika**

Odpowiadając na złożony wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3548S, w załączeniu przekazuję kopię pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT.MR.4320.45.2023.MM z dnia 12.06.2023r. stanowiącego odpowiedź na wnioskowane informacje.

WICESTAROSTA

Marek Kurpis

Załączniki:

- kopia pisma nr NT.MR.4320.45.2023.MM z dnia 12.06.2023r

Otrzymują:

1. Ryszard Frączek Radny Rady Powiatu Raciborskiego,
2. Roman Wałach Radny Rady Powiatu Raciborskiego,
3. Adam Wajda Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego – d/w,
4. SI- a/a.

Sporządził: Izabela Lasak wew. 364






# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU

ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz  
tel./fax (32) 414 00 20, tel. 414 92 77

NT.MR.4320. 45.2023.MM

Racibórz, dn. 12.06.2023 r.



**Starostwo Powiatowe**  
**Plac Stefana Okrzei 4**  
**47-400 Racibórz**

**Referat Inwestycji i Rozwoju**

W odpowiedzi na pismo nr SI.0003.16.2022 z dnia 05.06.2023 r. wraz z załączonym wnioskiem Radnych Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie mostu w ciągu ulicy Piaskowej w Raciborzu (DP 3548 S), Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu poniżej udziela informacji odpowiadając na postawione w piśmie pytania.

Ad. 1. Umowny termin wykonania przeglądu szczegółowego został określony na 31.03.2023 r., fizyczne czynności związane z przeglądem, tj. prace terenowe, szczegółowe oględziny, dokumentacje fotograficzne zostały wykonane 23 marca 2023 r., po czym nastąpiły czynności opracowania dokumentów. Kompletne opracowanie wykonawca przedłożył w dniu 31.03.2023 r.

Ad. 2. Przeglądem szczegółowym został objęty cały obiekt, tzn. wszystkie elementy obiektu zostały poddane diagnozie: nawierzchnia jezdni, chodników, balustrad, urządzenia odwadniające, izolacja, urządzenia dylatacyjne, dźwigary główne, płyty pomostu, wsporniki podchodnikowe, przyczółki filary, łożyska, dojazdy, przestrzeń podmostową i otoczenie obiektu, urządzenia obce. Zasadniczo elementy te uzyskały ocenę niedostateczną (w skali sześciostopniowej: odpowiedni, zadowalający, niepokojący, niedostateczny, przedawaryjny, awaryjny). Ocenę niedostateczną opisu stanu definiuje się jako stan „wykazujący uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwy do naprawy”. Nieodwracalne (przedawaryjne) uszkodzenia, ze względu na korozję cięgien i betonu występują na pojedynczych belkach obiektu, lokalizacyjnie – belki drugie od krawędzi zewnętrznych obiektu. Natomiast stan płyty pomostowej oceniono jako niepokojący. Określony w dokumencie zakres doraźnych działań obejmuje usunięcie nierówności i ubytków w nawierzchniach, usunięcie zanieczyszczeń, wykonanie czynności doraźnych, zasadniczym zaleceniem jest wykonanie ekspertyzy celem określenia możliwości naprawy ustroju nośnego i opracowania koncepcji remontu lub przebudowy.

Ad. 3. Przegląd szczegółowy obiektu mostowego nie określa szacunkowych kosztów remontu / przebudowy. Informacje o potrzebach finansowych dotyczących remontu bądź przebudowy obiektu ma zawierać opracowywana ekspertyza z koncepcjami, o czym mowa poniżej.

Ad. 4. Nawiązując oraz realizując zalecenia z przeglądu szczegółowego obiektu, zlecono wykonanie opracowania ekspertyzy wraz z koncepcją remontu lub przebudowy tego obiektu. Opracowanie ma na celu określenie możliwości modernizacji ustroju nośnego i na tej podstawie opracowanie koncepcji jego remontu lub przebudowy. W ramach ekspertyzy zostaną wykonane badania elementów konstrukcyjnych obiektu obejmujące m.in. pobranie próbek materiałowych i wykonanie na nich badań wytrzymałościowych. Następnie na tej podstawie mają zostać opracowane wariantowe koncepcje remontu i przebudowy obiektu. Koncepcje te powinny zawierać informacje o przewidywanej trwałości, informacje o kosztach dokumentacji oraz kosztach robót budowlanych, mają również zawierać określenie wytycznych projektowych oraz potrzeb w zakresie wykonania niezbędnych uzgodnień pod względem przepisów prawa budowlanego i branży mostowej dla każdej z koncepcji. Kompletne opracowanie ma zostać przedłożone do połowy sierpnia 2023 r.

Pozostałe zalecenia z przeglądu szczegółowego to: opracowanie projektu i zmiana organizacji ruchu drogowego mająca na celu zakaz wjazdu na most pojazdów o masie całkowitej większej niż 20 ton, (w związku z tym zostanie zlecone opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego, wstępnie planowany termin – 31.08.2023 r.) oraz wykonanie czynności doraźnych: wyrównanie i uzupełnienie ubytków w nawierzchniach oraz usunięcie suchych zarośli w rejonie obiektu. Prace te zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania, planowany termin do końca miesiąca czerwca 2023 r.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Białymostku  
  
Monika Muzełak

**Otrzymują :**

1. Adresat,
2. a/a